

Eingangs-Kurztest-Protokoll

Baureihe/Baumuster	208.448	Werkstatt-Id.	[Werkstattdata]
FIN	WDB2084481T062484	Lenkung	LEFT
Gefahrenre Gesamtstrecke		Version	7.7.2/07/2016 (2016-05-03)
Batteriespannung	11.48 V		

EGS - Elektronische Getriebesteuerung					- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin	
0275450132	50.1998	05.2000	1/20	10	

EWM - Elektronisches Wählhebelmodul					- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin	
2105451432	30.1999	06.1999	0/08	12	

ME - Motorelektronik					- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin	
0275456932	02.2000	25.2000	2/32	4	

Code	Text	Status
P2022-001	Heizung des Bauteils G3/2 (O2-Sonde vor KAT) , Kurzschluss nach Plus [P0135]	☒ GESPEICHERT
P2023-001	Heizung des Bauteils G3/1 (O2-Sonde nach KAT) , Kurzschluss nach Plus [P0141]	☒ GESPEICHERT
P2031-016	G3/2 (O2-Sonde vor KAT) : Unterbrechung [P0130]	☒ GESPEICHERT
P203B-008	G3/1 (O2-Sonde nach KAT) , SONDENSIGNAL bei Schubabschaltung UNPLAUSIBEL [P0136]	GESPEICHERT
P2014-008	Y49 (Stellmagnet Nockenwellensteuerung) , Mechanischer Fehler [P0010]	☒ GESPEICHERT

ESP - Electronic Stability Program					- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin	
1705450132	42.1999	42.1999	128/5	6	

Code	Text	Status
C1200	S9/1 (Bremslichtschalter) : Plausibilität . Wichtiger Hinweis: MB-Teilenummer mit der im EPC vergleichen.	GESPEICHERT
C1140-128	N49 (Lenkwinkelsensor) : Der Lenkwinkelsensor ist nicht initialisiert.	GESPEICHERT

BAS - Brake Assist					- ! -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin	
				6	