Nachrüstung Automatisch abblendbarer Außenspiegel CLK 208 MOPF

abblendbarer Innenspiegel Vorraussetzung

Dachbedien-
einheit

Pin5 Pin8

2 Adern separat
Verlegen

Pin5 Pin8
Türtrennstelle
Stecker

Türtrennstelle
Buchse

Pin5 Pin8

Vollbeschalteter
Türkabelsatz??

Pin5 Pin8

Türkabelsatz Spiegel
Buchse

Außenspiegel Stecker
8 Polig?

Pin5 Pin8

2 Adern separat
Verlegen

Steckergehäuse
mit Hülsen

Stecker am
Spiegelglas

Spiegelglas

- Pin5/Pin8 im Kabelbaum (DBE - Türtrennstelle) vorhanden?
- wenn nicht, welche Pins werden benötigt?
- Türtrennstelle: Steckerstift **A033 545 20 28** ?
- Dachbedieneinheit: Steckerstift ???

- Türkabelbaum voll beschaltet?
- lt. Online Teilesuche (www.mbfans.info) gibt es nur einen Türkabelbaum (A208.448 BJ 2002)
- wenn nicht voll Beschaltet, welche Hülsen werden benötigt?

Im Memory Spiegel keine Kabel für
Abblendung vorverlegt.

- Heizung und Motor Kabel liegen Einzel.
- Abblendung bekommt eigenen 2 poligen Anschluss

Es fehlen:

- 2 Pins, Hauptstecker vom Spiegel (8 Polig?)
- Steckergehäuse mit 2 Hülsen für Spiegelglas Anschluss

In der Teilesuche ist Spiegelgerüst mit
Verkabelung ein Teil. Teilnr. Für Hülsen und
Pins konnte ich (noch) nicht ermitteln.

Notlösung (falls Stecker im Spiegel nicht
einzeln zu bekommen):

- Stecker am Spiegelglas abtrennen
- wasserdichte universelle Steckverbindung verwenden
- Pin 5/8 aus Türkabelbaum/Spiegelstecker entfernen und mit universal Steckverbindung verbinden