Nachrüstung Automatisch abblendbarer Außenspiegel CLK 208 MOPF



abblendbarer Innenspiegel Vorraussetzung

- Pin5/Pin8 im Kabelbaum (DBE - Türtrennstelle) vorhanden?
- wenn nicht, welche Pins werden benötigt?
- Dachbedieneinheit: Steckerstift / Steckhülse???
- Türtrennstelle: **Steckerstift A033 545 20 28** ?

- Türkabelsatz bei Memory voll belegt
- Ansonsten müssen wieder 2 Adern hinzugefügt werden
- **Kontaktbuchse: A009 545 29 26 ?**

Im Memory Spiegel keine Kabel für Abblendung vorverlegt.
- Heizung und Motor Kabel liegen Einzeln.
- Abblendung bekommt eigenen 2 poligen Anschluss

Es fehlen:
- 2 Pins, Hauptstecker vom Spiegel (8 Polig?)
- Steckergehäuse mit 2 Hülsen für Spiegelglas Anchluss

In der Teilesuche ist Spiegelgerüst mit Verkabelung ein Teil. Teilenr. Für Hülsen und Pins konnte ich (noch) nicht ermitteln.

Notlösung (falls Stecker im Spiegel nicht einzeln zu bekommen):
-Stecker am Spiegelglas abtrennen
-wasserdichte universelle Steckverbindung verwenden
-Pin 7/8 aus Türkabelbaum/Spiegelstecker entfernen und mit universal Steckverbindung verbinden