

Nachrüstung Automatisch abblendbarer Außenspiegel CLK 208 MOPF

abblendbarer Innenspiegel Vorraussetzung

Dachbedien-
einheit

Pin5 Pin8

rosa/rot

rosa/schwarz

Pin5 Pin8

Türtrennstelle
Stecker

Bei meinem Auto (Mopf BJ 2002,) sind die Kabel ab Werk verlegt. Möglicherweise ist das nicht bei jedem Auto so. Es müssen dann 2 Adern von DBE zu Türtrennstelle verlegt werden:

- Dachbedieneinheit: Steckerstift / Steckhülse???
- Türtrennstelle: **Steckerstift A033 545 20 28 ?**

Türkabelsatz
Buchse

Pin7 Pin8

- Türkabelsatz bei Memory voll belegt
- Ansonsten müssen evtl. wieder 2 Adern hinzugefügt werden
- **Kontaktbuchse: A009 545 29 26 ?**

Türkabelsatz Spiegel
Buchse

Pin7 Pin8

Im Spiegel keine Kabel für Abblendung vorverlegt.

Es fehlen:

- 2 Pins, Hauptstecker vom Spiegel (8 Polig)
- Steckergehäuse mit 2 Hülsen für Spiegelglas Anschluss

Außenspiegel Stecker
8 Polig?

Pin7 Pin8

In der Teilesuche ist das Spiegelgerüst mit Verkabelung ein Teil. Teilennr. Für Hülsen und Steckergehäuse kann ich nirgends finden.

Man muss sich entweder einen kompletten Spiegel kaufen, oder nach einem Gerüst mit vollem Kabelbaum suchen.

**2 Adern separat
Verlegen**

**Steckergehäuse
mit Hülsen**

Notlösung (falls Stecker im Spiegel nicht einzeln zu bekommen):

- Stecker am Spiegelglas abtrennen
- wasserdichte universelle Steckverbindung verwenden
- Pin 7/8 aus Türkabelbaum/Spiegelstecker entfernen und mit universal Steckverbindung verbinden

Spiegelglas

Stecker am
Spiegelglas